

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2020255

项目完成时间：2020年 11月 10日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（渝）-003	
委托单位	重庆市綦江区羊角加油站			
项目名称	重庆市綦江区羊角加油站安全现状评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危化品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人	过程控制负责人	
	耿鹏	李瑞	赵井清	
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏	2020. 11. 10	吴博	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证 号	是否专职
耿 鹏	安全	1500000000100167	14090074921	专职
李 华	安全	1500000000100186	55120132491	专职
徐磊	电气	0800000000205616	/	专职
吴永贵	化工工艺	1100000000100532	55070024636	专职
项目简介	<p>重庆市綦江区羊角加油站[以下简称“羊角加油站”]位于重庆市綦江区安稳镇崇河村白杨社。现有3个单层钢制储罐，其中92#汽油20m³×1，95#汽油20m³×1，0#柴油20m³×1。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》，折合汽油储量50m³，该加油站是一家三级加油站，主要从事92#汽油、95#汽油、0#车用柴油的零售和储存业务，以及润滑油的零售。</p>			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2020. 10. 15	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等	1、发电间未设置防小动物措施。发电间内杂物多。 2、变配电间未设置运行工作牌。发电间门未向外开启，发电机排烟管未设置阻火器。 3、卸油区卸油车遮挡监控探头，不能监控卸油操作，应增加一个视频监控探头。 4、截水沟有淤泥，三段式隔油池有油污。 5、营业室设置的应急照明不能正常工作，发电间未设置应急照明灯。 6、储罐区人孔井内有积水，有锈蚀，做防渗处理。储罐区干枯杂草过多。 7、92#汽油、95#汽油、0#车用柴油加油机底部，防爆接线盒接入线未使用防爆软管进行穿管。